04. Mai 2009

Siezenheimerstraße 66

CHECKLISTE laut Auftrag

über Dach:	in Ordnung	Mängel
Steig- und Gehhilfen	☐	nicht vorhanden
Kamindach / Aufsatz	☑	
Abdeckplatte	☑	
Rachfangmauerwerk	☑	
Kaminverschluß	☑	6 Stück

Dachboden:		
Aufstiegshilfe	☑	
Rauchfangmauerwerk	☑	
Kehröffnungen	☐	keine vorhanden
Brennbare Lagerungen	☑	
Abstände zu brennbaren Bauteilen	☑	

Prüfung Wohngeschosse:		
Zustand der Wohnung	☑	
Gasfeuerstätte(Therme/Ofen/WWB)	☑	
Fabrikat		
Baujahr		
Wartungsvertrag der Gastherme/Firma	☐	keiner
Verbindungsstück	☑	
nicht benötigte Anschlüsse	☑	
weiter Feuerstätten	☑	
Sicherheitsabstände	☑	
Abgasmessung	☑	Top 3 erledigt
wie erfolgt die Warmwasserbereitung		
Luftverbundmessung	☑	Top 3

Keller:		
Zugänglichkeit der Kamintüre	☑	
Rauchfang Mauerwerk	☑	
Zustand Kaminputztürchen	☑	

Kurt Pletschacher
Bez.-Rauchfangkehrermeister
Graf-Zeppelin-Platz 13
5020 Salzburg
Tel./ Fax: 0662/430810
Mail: pletschacher.kamin@aon.at